



SIKKERHEDSINDSTRUKS FOR FREMSTILLING AF PCB.

I forbindelse med fremstilling af PCB skal følgende overholdes:

- Kontroller at udsugningen er startet.
- Undgå indånding.
- Undgå at væskerne får kontakt med huden.
- Undgå spild.
- Undgå at væskerne blandes.
- Brug beskyttelse handsker.
- Brug evt. kittel.
- Hold rummet ryddeligt og rent.

Hvis uheldet sker:

- Hvis man får noget i øjet/øjnene brug da det tilstedeværende øjenskyldeapparat eller skyld med rindende vand.
- Ved spild skylles med rent vand og der tørres straks op.

Personer der kan kontaktes :

Ben Krøyer tlf. 9940 9893, mail bk@es.aau.dk

Peter Boie Jensen tlf. 40808685, mail pbj@es.aau.dk